



# Technisches Datenblatt

|  |   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
|--|---|------------------|---|-------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|---|---|--|---|
| <b>Artikel:</b>  | 1213  |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <b>Modell:</b>   | Schweißerhandschuhe ARGON III   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <b>Größen:</b>   | 8, 9, 10, 11  |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <small>Details zu Produktmaßen und -gewichte siehe unten (Tabelle)</small> |   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <b>Farbe:</b>  | beige   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <b>Länge:</b>  | 35 cm (ca.)   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <b>Material:</b>   | Rindnappaleder<br>Nähte aus Aramidgarn  |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <b>Mat.-Stärke:</b>  | 1,0-1,1 mm (ca.)  |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <b>Verpackung:</b>   | 120 Paar / Karton   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <b>Unterverpackung:</b>  | 12 Paar, gebündelt  |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <small>Details zur Verpackung siehe unten (Tabelle)</small>                |   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <b>Pflegeanleitung:</b>  |   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
|  |   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <b>PSA-Kategorie:</b>  | <b>PSA-Kat. II - umfasst mittlere Risiken, die nicht unter Kat. I oder III aufgeführt sind, nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I</b><br>(Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union)   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <b>Normen:</b>   |   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen          |   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| EN 388:2016+A1:2018 - Schutz gegen Mechanische Risiken                     |   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
|  | <table border="0"> <tr><td>Abriebfestigkeit</td><td>2</td></tr> <tr><td>Schnittfestigkeit</td><td>1</td></tr> <tr><td>Weiterreißfestigkeit</td><td>4</td></tr> <tr><td>Durchstichfestigkeit</td><td>2</td></tr> <tr><td>Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997:1999</td><td>X</td></tr> </table>   | Abriebfestigkeit | 2 | Schnittfestigkeit | 1 | Weiterreißfestigkeit | 4 | Durchstichfestigkeit | 2 | Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997:1999      | X |  |   |
| Abriebfestigkeit   | 2   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| Schnittfestigkeit  | 1   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| Weiterreißfestigkeit   | 4   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| Durchstichfestigkeit   | 2   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997:1999                           | X   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| EN 407:2004 - Schutzhandschuhe gegen Thermische Risiken                    |   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
|  | <table border="0"> <tr><td>Brennverhalten</td><td>4</td></tr> <tr><td>Kontaktwärme</td><td>1</td></tr> <tr><td>Konvektive Hitze</td><td>3</td></tr> <tr><td>Strahlungswärme</td><td>X</td></tr> <tr><td>Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls</td><td>4</td></tr> <tr><td>Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls</td><td>X</td></tr> </table> | Brennverhalten   | 4 | Kontaktwärme      | 1 | Konvektive Hitze     | 3 | Strahlungswärme      | X | Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 4 | Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls | X |
| Brennverhalten   | 4   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| Kontaktwärme   | 1   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| Konvektive Hitze   | 3   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| Strahlungswärme  | X   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls                      | 4   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls                             | X   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| EN 12477:2001+A1:2005 - Schutzhandschuhe für Schweißer                     |   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| Typ A  | Angaben zu den artikelbezogenen Leistungsstufen siehe Norm im Text weiter unten.  |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| EN 13594:2015 - Schutz gegen Stoß  |   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
|  | Prüfung: X  |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |
| <small>(X = nicht durchgeführt)</small>                                    |   |                  |   |                   |   |                      |   |                      |   |   |   |  |   |



© BIG Arbeitsschutz GmbH

## Ausstattung:

Rindnappaleder, 5-Finger-Design, ausgesuchte Lederqualitäten, ungefütert, Pulsschutz durch extra lange Stulpe, Nähte aus Aramidgarn, Materialstärke: 1,0-1,1 mm

## Eigenschaften:

Angenehmes Tragegefühl, hitzebeständig, robust und widerstandsfähig mit einem guten Pulsschutz durch eine extra lange Stulpe. In einem 5-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit und einen besseren Griff.


**Einsatzbereiche:**

Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, WIG Schweißen, sonstige grobe Arbeiten mit mittleren Risiken (bezogen auf mechanische Risiken), z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Automobilindustrie, Druckindustrie, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Schlossereien und Werkstätten, Glas- und Porzellanherstellung

**Zusatzinformationen zu den Einsatzbereichen, dem Verwendungszweck und der Risikobewertung:**

Dieses Produkt entspricht den angegebenen technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Anwendungsbedingungen nicht simuliert werden können und es daher allein die Entscheidung des Benutzers ist, ob das Produkt für die geplante Anwendung geeignet ist oder nicht. Der Hersteller ist bei unsachgemäßem Gebrauch des Produkts nicht verantwortlich. Vor dem Gebrauch sollte daher eine Bewertung des Restrisikos stattfinden, um festzustellen, ob dieses Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsstufen.

**Vorsichtsmaßnahmen bei Gebrauch:**

- **Diese Handschuhe nie in chemische Substanzen tauchen oder in Kontakt mit chemischen Substanzen bringen.**
- Verwenden Sie im Umgang mit Chemikalien ausschließlich Handschuhe mit einem chemischen Piktogramm.
- Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Handschuhe widerstandsfähig gegen die verwendeten Chemikalien sind.
- Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden bzw. offenem Feuer.
- Falls Handschuhe für Wärmeanwendungen erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass die Handschuhe den EN 407:2004 Anforderungen entsprechen und Ihren Erfordernissen gemäß getestet wurden.
- Verwenden Sie die Handschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile.
- Vor dem Gebrauch die Handschuhe aufmerksam untersuchen, um Fehler oder Mängel auszuschließen.
- Wenn die Handschuhe die Anforderungen der Durchstichkraft nach EN 388:2016+A1:2018 erfüllen, kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die Handschuhe auch Schutz gegen Perforieren mit spitzen Objekten, wie z.B. Injektionsnadeln, bieten.
- Beschädigte, abgenutzte, schmutzige oder mit egal welcher Substanz verschmierte (auch auf der Innenseite) Handschuhe nicht mehr verwenden, da die Haut gereizt werden kann und es zu Hautentzündungen kommen kann. Sollte dies auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.

**EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren der Handschuhe:**

Diese Norm legt die für alle Schutzhandschuhe anzuwendenden relevanten Prüfverfahren und die allgemeinen Anforderungen zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung, Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungsvermögen sowie die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung und vom Hersteller zu liefernden Informationen fest.

**EN 388:2016+A1:2018 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken:**

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterreiß- und Durchstichkraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN 13997:1999 erreichen.

- Abriebfestigkeit: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschleuern.  
 Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfling durchgeschnitten ist.  
 Weiterreißkraft: Die Kraft, die nötig ist, den angeschnittenen Prüfling weiter zu reißen.  
 Durchstichkraft: Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfspitze zu durchstoßen.

**EN 388:2016+A1:2018**

| Prüfungskriterien                                  | Bewertung | Artikel 1213 |
|--|-----------|--------------|
| A = Abriebfestigkeit                               | 0 - 4     | 2            |
| B = Schnittfestigkeit (Coupe Test)                 | 0 - 5     | 1            |
| C = Weiterreißkraft                                | 0 - 4     | 4            |
| D = Durchstichkraft                                | 0 - 4     | 2            |
| E = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999 | A - F     | X            |
| F = Stoßschutzprüfung nach EN 13594:2015           | P         | X            |

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis, X bedeutet „nicht geprüft“, P bedeutet „bestanden“.

| Prüfung   | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|---|-----|-----|------|------|------|
| A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Scheuertouren) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | -    |
| B = Schnittfestigkeit (Index) Coupe-Test        | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| C = Weiterreißkraft (N)                         | 10  | 25  | 50   | 75   | -    |
| D = Durchstichkraft (N)                         | 20  | 60  | 100  | 150  | -    |

| Prüfung  | A | B | C  | D  | E  | F  |
|--|---|---|----|----|----|----|
| E = Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997:1999 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| Artikel 1213                                     |   |   |    |    |    |    |


**EN 13594:2015 - Schutz gegen Stoß:**

Jeder Bereich, für den ein Schutz gegen Stoß angegeben wird, ist zu prüfen. Aufgrund des Prüfverfahrens (Maße der Prüfprobe) kann der Fingerschutz gegen Stöße nicht geprüft werden. Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken dürfen so konzipiert und ausgeführt werden, dass sie spezifische Aufpralldämpfung bieten (z.B. Aufprallschutz an den Fingerknöcheln, den Handrücken, den Handinnenflächen). Derartige Handschuhe müssen den Leistungen der Schutzklasse 1 nach EN 13594:2015 entsprechen.

Bei dem Auftreten von Abstumpfung während der Schnitthfestigkeitsprüfung (B) sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur als Hinweise zu verstehen, wohingegen die TDM-Schnitthfestigkeitsprüfung (E) Referenzergebnisse bezüglich der Leistung liefert.

**Warnhinweise:**

**Bei Handschuhen mit zwei oder mehreren Lagen gibt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lage wieder.**

**Handschuhe mit mechanischer Widerstandsfähigkeit, die bezüglich der Weiterreißkraft (C) eine Leistungsstufe von 1 oder höher erreichen und aufweisen, dürfen in Fällen, bei denen ein Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen, nicht getragen werden.**

**Die Prüfungen beziehen sich auf die Handfläche der Handschuhe.**

**EN 407:2004 - Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken**

| Prüfungskriterien                         | Bewertungsmöglichkeiten | Artikel 1213 |
|---|-------------------------|--------------|
| A = Brennverhalten                        | 0 - 4                   | 4            |
| B = Kontaktwärme                          | 0 - 4                   | 1            |
| C = Konvektive Wärme                      | 0 - 4                   | 3            |
| D = Strahlungswärme                       | 0 - 4                   | X            |
| E = Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 0 - 4                   | 4            |
| F = Große Mengen flüssigen Metalls        | 0 - 4                   | X            |

Die Kennzeichnung „X“ anstelle einer Zahl bedeutet, dass die Handschuhe nicht für die Verwendung, die von dieser Prüfung abgedeckt ist, vorgesehen sind.



413X4X

| Prüfung                                | Prüfergebnis gem. EN 407        | 1                        | 2    | 3   | 4   |
|--|---------------------------------|--------------------------|------|-----|-----|
| Brennverhalten:                        | Brennzeit (s)                   | ≤20                      | ≤10  | ≤3  | ≤2  |
|  | Glimmzeit (s)                   | -                        | ≤120 | ≤25 | ≤5  |
| Kontaktwärme:                          | Kontakttemperatur in °C         | 100                      | 250  | 350 | 500 |
|  | Schwellenwertzeit (s)           | ≥15                      | ≥15  | ≥15 | ≥15 |
| Konvektive Wärme:                      | Wärmeübergangsindex HTI (s)     | ≥4                       | ≥7   | ≥10 | ≥18 |
|  | Strahlungswärme:                | Wärmeübertragung t24 (s) | ≥7   | ≥20 | ≥50 |
| kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: | Anzahl der Tropfen              | ≥10                      | ≥15  | ≥25 | ≥35 |
|  | große Mengen flüssigen Metalls: | flüssiges Eisen (g)      | 30   | 60  | 120 |

**Warnhinweise:**

**Haben die Modelle die Leistungsstufe 1 oder 2 für das Brennverhalten, dann dürfen diese nicht mit einer offenen Flamme in Kontakt kommen.**

**Bei mehrlagigen Modellen, bei denen die Schichten voneinander getrennt werden können, gelten die Leistungsstufen nur bezogen auf das ganze Produkt einschließlich aller Schichten.**

**EN 12477:2001+A1:2005 - Schutzhandschuhe für Schweißer:**

Werden in die Ausführungen A und B unterteilt. Die beiden Ausführungen müssen in folgenden Kriterien geprüft werden und je nach Ausführung die jeweiligen Mindestleistungsstufen erreichen.

| Anforderungen   | Test nach CE-Norm | Mindestleistungsstufe A | Mindestleistungsstufe B | Artikel 1213 Typ A |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Abriebbeständigkeit                                       | EN 388            | 2                       | 1                       | 2                  |
| Fallschnittbeständigkeit                                  | EN 388            | 1                       | 1                       | 1                  |
| Weiterreißbeständigkeit                                   | EN 388            | 2                       | 1                       | 4                  |
| Einstichbeständigkeit                                     | EN 388            | 2                       | 1                       | 2                  |
| Brennverhalten  | EN 407            | 3                       | 2                       | 4                  |
| Kontaktwärmebeständigkeit                                 | EN 407            | 1                       | 1                       | 1                  |
| Konvektionswärmebeständigkeit                             | EN 407            | 2                       | 0                       | 3                  |
| Beständigkeit gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | EN 407            | 3                       | 2                       | 4                  |
| Fingerfertigkeit  | EN 420            | 1                       | 4                       | 5                  |

Bei bestandener Prüfung sind die Handschuhe mit der Nummer der Norm und dem Buchstaben der Ausführung zu kennzeichnen. Es sind ferner die Piktogramme für thermische Gefährdungen und mechanische Gefährdungen anzugeben.

Handschuhe der Ausführung B werden empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z.B. WIG-Schweißen. Für die übrigen Schweißverfahren werden Handschuhe der Ausführung A empfohlen.



### Warnhinweise:

Es gibt z.Zt. kein genormtes Prüfverfahren für die Durchlässigkeit von UV-Strahlung von Handschuh-Materialien. Gegenwärtig werden jedoch Schutzhandschuhe für Schweißer so hergestellt, dass sie üblicherweise keine UV-Strahlung durchlassen.

Mit Lichtbogen-Schweißvorrichtungen ist es nicht möglich, alle Schweißspannung führende Teile gegen betriebsbedingten Direktkontakt zu schützen. Falls Handschuhe für Lichtbogen-Schweißen vorgesehen sind: Diese Handschuhe bieten keinen Schutz gegen Stromschlag, der durch defekte Geräte oder Berühren von spannungsführenden Teilen verursacht wird. Nasse, verschmutzte oder mit Schweiß vollgesogene Handschuhe haben einen verringerten elektrischen Widerstand, was das Risiko eines Stromschlags erhöht.

### Markierungen auf den Handschuhen:

Handelsmarke, Art.-Nr. des Herstellers, Größe, CE-Zeichen, Piktogramme mit den entsprechenden Nummern der relevanten Europäischen PSA Normen, bei Lebensmitteleignung: Glas-und-Gabel Symbol, i-Zeichen, Fabriksymbol mit Herstellungsdatum: Monat/Jahr

-  Markenlabel des Herstellers
- 1213 Artikel-Nr. des Herstellers
- 10 Größe der Handschuhe (Beispiel)
-   Piktogramme mit den entsprechenden Nummern der relevanten Europäischen PSA-Normen (Beispiel, ausführliche Darstellung im Text).
-  Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Verordnung 2016/425.
-  Dieses Symbol zeigt an, dass vor Gebrauch die Herstellerinformation gelesen werden müssen.
-  Herstellungsdatum Monat/Jahr: 00/0000

### Maße/Gewichte Einzelartikel:

| Größe | Länge in cm | Breite in cm | Materialstärke Handfläche in cm | Gewicht in g/Paar |
|-------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 8     | 35          | 12           | 0,11                            | 163               |
| 9     | 35          | 12,5         | 0,11                            | 183               |
| 10    | 35          | 13           | 0,11                            | 198               |
| 11    | 35          | 13,5         | 0,11                            | 210               |

Die oben genannten Werte sind ca.-Angaben und können leichten Schwankungen unterliegen.

### Verpackungsdetails (VE):

| Größe | kg brutto | kg netto | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm |
|-------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|
| 8     | 20,60     | 19,10    | 27          | 30           | 72         |
| 9     | 24,00     | 22,50    | 27          | 30           | 72         |
| 10    | 25,00     | 23,50    | 27          | 30           | 72         |
| 11    | 27,80     | 26,30    | 27          | 30           | 72         |

Die oben genannten Werte sind ca.-Angaben und können leichten Schwankungen unterliegen.

### Gefährliche Bestandteile - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):

Das Produkt ist in Übereinstimmung mit Annex XVII der Europäischen REACH Verordnung 1907/2006 hergestellt und enthält keine Gefahrstoffe in deklarerungspflichtigen Konzentrationen.

### Konformitätserklärung

 Bei diesem Produkt handelt es sich um Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht.

### Identifikation und Auswahl:

Die Auswahl des Modells muss nach den Anforderungen des Arbeitsplatzes, der Art der Gefährdung und der relevanten Umweltbedingungen vorgenommen werden. Der Arbeitgeber ist verantwortlich für die Auswahl der richtigen PSA. Deshalb ist es notwendig, die Eignung des Produkts für die benötigten Bedürfnisse vor Gebrauch zu prüfen.

**Tragevorschriften:**

Das Produkt erfüllen die Sicherheitsansprüche nur, wenn es völlig korrekt und in bestem Zustand getragen wird. Überprüfen Sie es vor Verwendung auf Mängel oder Fehler. Treten während der Verwendung Risse oder Löcher auf, muss es sofort entsorgt werden. Stellen Sie sicher, dass das Modell nicht zu groß bzw. zu klein ist und genau passt. Veränderungen an der PSA sind nicht erlaubt. Befolgen Sie die Anweisungen in der Herstellerinformation und bewahren Sie diese während der gesamten Einsatzzeit der PSA auf. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden und/oder Folgen, die aus unsachgemäßer Nutzung entstanden sind.

**Pflegeanleitung:**

Die Handschuhe nicht waschen, nicht bleichen und nicht im Tumbler trocknen. Nicht bügeln. Eine professionelle Trocken- sowie Nassreinigung ist nicht möglich.

Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe müssen vor dem Tragen einer sorgfältigen Überprüfung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass keine Beschädigung vorliegt. Handschuhe sollten niemals im verschmutzten Zustand aufbewahrt werden, wenn sie wieder benutzt werden sollen. Wenn die Verunreinigungen nicht entfernt werden können oder eine mögliche Gefährdung darstellen, ist es ratsam, die Handschuhe abwechselnd rechts und links vorsichtig abzustreifen. Dabei die behandschuhte Hand so benutzen, dass die Handschuhe ausgezogen werden können, ohne dass die ungeschützten Hände mit den Verunreinigungen in Berührung kommen.

**Lagerung und Alterung:**

Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglichst in der Originalverpackung. Wenn das Produkt wie empfohlen gelagert wird, ändern sich bis zu 3 Jahren ab Herstellungsdatum gerechnet die mechanischen Eigenschaften nicht. Die Lebensdauer kann nicht genau angegeben werden und hängt von der Anwendung und davon ab, ob der Benutzer sicherstellt, dass das Produkt nur für den Zweck eingesetzt wird, für den es auch bestimmt ist. Das Produkt ist mit dem Produktionsdatum (Monat/Jahr) versehen.

**Entsorgung:**

Das benutzte Produkt kann durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

**Gesundheitsrisiken:**

Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung des Produkts, sind bisher nicht bekannt. Sollte trotzdem eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.

**Erste Hilfe:**

Wenn das Produkt mit gefährlichen Materialien kontaminiert ist, entfernen sie es.

Bei Hautkontakt: Wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt, falls eine allergische Reaktion auftritt.

Bei Augenkontakt: Waschen Sie das betroffene Auge mit Wasser aus. Ziehen Sie unverzüglich einen Arzt zu Rate.

**Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist:**

CTC  
Parc Scientifique Tony Garnier  
4 rue Hermann Frenkel  
69367 Lyon Cedex 07  
Frankreich  
Kenn-Nr.: 0075

**Die vollständige Konformitätserklärung sowie die Herstellerinformation erhalten Sie unter:**

[www.big-arbeitsschutz.de](http://www.big-arbeitsschutz.de)



Stand vom 05.02.2024/Rev.02